Pizza-Kühlaufsatzvitrine, Motor (links), Länge 1800 mm, für 8 Behälter GN1/3

MODELL: PA18038S

Außenmaße

B 1800 x T 395 x H 435 mm

519,00 € + IVA

Auf Lager verfügbar

Außenmaße	B 1800 mm x T 395 mm x H 435 mm
Länge der Vitrine	1800 mm
Leistung	120 W
Nettogewicht	65 Kg
Spannung	einphasig - 230 V
Temperatur	+2°C/+10°C
Kältemittel (Gas)	R290
Isolierungsstärke	40 mm
Max. Temperatur/Luftfeuchtigkeit	+ 33 °C - 60 %
Energieeffizienzklasse	Non soggetto a classificazione energetica
Behälteranzahl	8 GN1/3 Behälter
Gasmenge	35 gr

Temperatur (+/-)	Positiv
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Standardausstattung	KIT vetri, divisori per bacinelle
Außenmaterial	Edelstahl
Kühlung	statisch
Temperaturregelung	digitales Thermostat
Kühleinheit	nicht tropentauglich
Geeignet für	GN1/3 Behälter
Motor	a sinistra
Baumaterial	Edelstahl
Normative	CE

Beschreibung

Pizza-Kühlaufsatzvitrine, Motor (links), Länge 1800 mm, für 8 Behälter GN1/3

Die Kühlvitrine ist ideal um die Zutaten für die Pizza griffbereit zu lagern und zu kühlen.

Sie ist aus **Edelstahl** und hat einen **Glasaufsatz**.

Temperaturbereich: +2°C/+10°C, positiv.

Die Temperatur kann mithilfe eines **digitalen Thermostats** auf der rechten Seite der Vitrine leicht kontrolliert werden.

Kühlung: statisch

Kältemittelgas: R290a

Die Kühlaufsatzvitrine eignet sich für **8 Behälter GN1/3 aus Edelstahl oder Polycarbonat.**

Andere mögliche Behälter-Kombination:

- 4 Behälter GN1/3 + 4 Behälter GN1/6 + 6 Behälter GN1/9

Pizza-Kühlaufsatzvitrine ohne Glasaufsatz: H 250 mm

Die Behälter und Deckel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Standardausstattung:
Glasaufsatz

Die Holzkisten für den Transport sind im Preis inbegriffen.

ACHTUNG: Damit die Luftzirkulation nicht behindert wird, muss zwischen der Wand und der Rückseite der Kühlaufsatzvitrine ein Abstand sein. Die Kühlvitrine darf nicht direkt an die Wand gestellt werden denn dadurch würden die hinteren Belüftungsöffnungen blockiert werden, was zur Folge hätte, dass der Maschinenraum nicht mehr ausreichend gekühlt wird und der Überhitzungsschutz des Kompressors immer aktiv wäre. Dies würde dazu beitragen, dass die Kühlvitrine beschädigt wird und nicht mehr funktioniert.

FOTO REIN INDIKATIV